



Mercedes-Benz

ITURRARTE


REPUESTOS

Teléfono/Fax : 0054 223 477-1726 :: Email: repuestos@iturarte.com.ar
Luro 7712 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina



VOLKSWAGEN



EJE HORQUILLA EMBRAGUE OF 1417 ATEGO O500		EJE HORQUILLA EMBRAGUE MB 1938E 1634 O500 457		EJE HORQUILLA EMBRAGUE L1218-6201622 OH 1621	
985/7	6792540106	529/1	3882540006	484/1	3862540006
					
IMPORTADO		IMPORTADO		IMPORTADO	
EJE HORQUILLA EMBRAGUE AXOR 2035 2040		EJE HORQUILLA EMBRAGUE OHL 1420		EJE HORQUILLA EMBRAGUE 1938 1941 O400	
1132/9	6552540206	879/5	6202540207	530/1	3882540106
					
IMPORTADO		IMPORTADO		IMPORTADO	
RODILLO HORQUILLA EMBRAGUE 1634 ATEGO AXOR		BUJE HORQUILLA EMBRAGUE 1624 1634 ATEGO AXOR 0500		REPARACION AYUDA PEDAL Of1417	
591/1	0002540017	590/1	0019928401	528/1	3822900093
					
IMPORTADO		IMPORTADO		IMPORTADO	
VASTAGO EMPUJE SERVO EMBRAGUE OF 1417		VASTAGO BOMBA EMBRAGUE MB 1215-1620-22		VASTAGO BOMBA EMBRAGUE OF 1417-1721- 1720	
986/7	6792950174	0090	6882907039	860/5	6932910333
					
IMPORTADO		IMPORTADO		IMPORTADO	

LOS PRECIOS SON EN PESOS NETOS MAS I.V.A Y PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO



Mercedes-Benz

ITURRARTE

R E P U E S T O S

Teléfono/Fax : 0054 223 477-1726 :: Email: repuestos@iturarte.com.ar
Luro 7712 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina



VOLKSWAGEN



RODILLO VASTAGO BOMBA EMBRAGUE MB (8X11X10)		HORQUILLA EMBRAGUE L1218-1620 OH 1621		HORQUILLA EMBRAGUE MB 1634	
0145/97	0059814410	1139	3862500013	1138/9	6952500013
					
IMPORTADO		IMPORTADO		IMPORTADO	
MEDIA NUEZ HORQUILLA EMBRAGUE 1215-1620-22		BUJE SELECTORA GO 210-6		/	
0260/98	3522540135	1533/12	0029926401	/	/
					
IMPORTADO		IMPORTADO		/	/
/		/		/	
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/		/		/	
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

LOS PRECIOS SON EN PESOS NETOS MAS I.V.A Y PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO